

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO CUCHIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CUCHIL, SAN MIGUEL TUCURU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0089-43	FECHA:	14/05/2024



En la presente fotografía se demuestra que a un costado de la EORM Parcelamiento Cuchil, se encuentra un paso de vehículos, el cual pone en riesgo la integridad física de niños y niñas legalmente inscritos en este centro educativo ya que hay personas que no son propios de la Comunidad, que en diferentes vehículos siendo estos: carros, motocicletas y tuc tuc pasan a una velocidad muy elevada. Nosotros como docentes se no es preocupante que en un momento no determinado alguien atropella a un niño y para evitar esto solicitamos la construcción de un muro perimetral.

Foto 2:




foto 3: Parte frontal del centro educativo.




foto 4: parte lateral derecha del centro educativo




foto 5: parte lateral izquierda del centro educativo.



foto 6: parte trasera del predio del centro educativo, se puede observar la cocina - comedor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

