



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA RAXQUIX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RAXQUIX, TUCURÚ, A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-0310-43	FECHA:	



Foto 1: Acera de 1 metro de ancho dañado que lleva de la entrada del portón hacia las instalaciones de los corredores de la aulas



Foto 2: Sustitución del techo del módulo 2



Foto 3: Sustitución de vidrios al módulo 1



Foto 4: Reparación de rampa del módulo 1 al módulo 2




Foto 5: Sustitución del techo del módulo 1




Foto 6: pintura en mal estado de todo el centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

