



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacpur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-1626-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: se observa la no circulación completa del predio escolar



Foto 2: se observa los daños en los vidrios y los balcones




Foto 3: se observa el deterioro de las chapas de las puertas



Foto 4: se observa el mal estado de los baños



Foto 5: se observa el mal estado de la pintura de la cocina y el deterioro del mismo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

