

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Miguel Tucurú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Xochela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Xochela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6157-43	FECHA:	04 de septiembre del 2024




Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios




Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 3: Mejoramiento de piso, ventanas y puertas de un aula para tercero primaria



Foto 4: Mejoramiento de piso, ventanas y puertas de un aula para tercero primaria




Foto 5: Mejoramiento de piso, ventanas y puertas de un aula para tercero primaria



Foto 6: Mejoramiento de piso, ventanas y puertas de un aula para tercero primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roman Maas Juc

 Firma y sello del Presidente de la OPF

Antonio

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público