



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL TUCURU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-6653-42	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de la parte baja de la puerta



Foto 2: se observa que el techo tiene goteras



Foto 3: Se observa el deterioro de la pintura en los modulos



Foto 4: Se observa el deterioro del piso de la cocina



Foto 5: Se observa el deterioro del piso de la dirección




Foto 6: se observa que el techo de los modulos se esta deteriorando

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

