



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TUCURÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CANAAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANAAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-06-8664-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: MEJORAMIENTO DE AULA



Foto 2: CAMBIO DE PUERTA EN ESTABLECIMIENTO



Foto 3: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO DE AULA DE TERCERO EN MAL ESTADO



Foto 5: PINTURA DETERIORADA DEL ESTABLECIMIENTO Y FALTA DE BALCONES



Foto 6: LAMINAS EN MAL ESTADO DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

