



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RANCHO GRANDE LARGARTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0052-43	FECHA:	10/10/2024




Foto1: Se observa el muro dañado



Foto 2: Se observa el establecimiento la falta de muro



Foto 3: Se observa el daño de las mallas



Foto 4: Se observa los cercos donde se colocarían las mallas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M COMUNIDAD RANCHO GRANDE LAGARTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD RANCHO GRANDE LAGARTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1607-0052-43	FECHA:	3/09/2024




Foto1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario pueden agregarse hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--