



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO RIO ZARCO MATRIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0063-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Se observa la cocina en malas condiciones




Foto 2: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 2



Foto 3: Se observa el deterioro portante de la cocina del modulo 1




Foto 4: Se observan las laminas portante




Foto 5: Se observa el deterioro de la estructura portante en el modulo 2





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO RIO ZARCO MATRIZ	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

