

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO JOLOMIJIX IV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMIJIX IV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 07 - 0069 - 43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Arreglar Corredor




Foto 2: Reparacion Escuela de Párvulos




Foto 3: Reparación de Paredes



Foto 4: cambio de Techo



Foto 5: Arreglar Cuneta




Foto 6: Arreglar Ventanas con Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público