



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Taquinco Searanx
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0070-43	FECHA:	10/10/2024




Foto1: Se observa el deterioro de las laminas del modulo 1.



Foto 2: Se Oberva el deterioro de la estructura portante del modulo 1




Foto 3: Se observa el deterioro de la estructura portante




Foto 4: Se observa la estructura del modulo 2




Foto 5: Se oberva el deteriro de las laminas portantes del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Humberto Posa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

