

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA MARÍA MIRALVALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA MIRALVALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1607 - 0071 - 43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Aplicación de pintada de pared exterior e interiores de las aulas



Foto 2: Mantenimiento de estructura entechado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 3: Mantenimiento de piso rustico a piso alisado



Foto 4: Sustitucion de puerta de madera por metal con chapa



Foto 5: cambio de lamina y puerta de madera a por metal modulo 02 cocina



Foto 6: Mantenimiento de balcones lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

