



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yalicoc Carabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0074-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Se observa la estructura en mal estado.



Foto 2: Se observa la estructura interior del edificio en mal estado.



Foto 3: Se observa la pila de cemento de dos lavadero en mal estado.




Foto 4: Se observa la puerta en mal estado.




Foto 5: Cubierta de lamina en mal estado.




Foto 6: muro de contención en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

