



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO POZA AZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Poza Azul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1607 0075 43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas en el modulo 1




Foto 4: Se observa el deterioro de las laminas en el modulo 2



Foto 2: Se observa el deterioro de la estructura portante en el modulo 1




Foto 5: Se observa el deterioro de la estructura portante en el modulo 2



Foto 3: Se observa el deterioro de las laminas del modulo 1 y 2



Foto 6: Se observa el deterioro del cableado eléctrico del modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

