



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CONSTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0089-43	FECHA:	3/05/2024



Foto 1: proceso de desmontaje de techo



Foto 2: proceso de ligado de estructura



Foto 3: proceso de pintura de estructura



Foto 4: proceso de instalación de techo



Foto 5: proceso de remodelación de pintura



Foto 6: proceso de mantenimiento de estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

