



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CONSTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0089-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Finalización de instalación de techo modulo # 2



Foto 2: Finalización de instalación de estructura modulo # 2



Foto 3: Finalización de aplicación de pintura modulo # 1



Foto 4: Finalización de pintura de modulos # 2




Foto 5: Proceso de finalización de instalación eléctrica modulo # 2



Foto 6: Finalización de instalación de techo y pintura de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

