



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN CARLOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0099-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 1.



Foto 3: Se observa el deterioro de las estructuras del modulo 2.



Foto 2: Se observan las estructuras portantes del modulo 1




Foto 5: Se observa el muro dañado del modulo 3



Foto 3: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

