

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO EL QUETZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0102-43	FECHA:	27 DE MAYO DEL 2024




Foto 1: En esta fotografía se puede observar la estructura física de la escuela



Foto 2: la parte de atrás el techo esta en total deterioro



Foto 3: la vigas y tijeras necesitan ser pintadas y reparadas



Foto 4: se necesita pintura nueva para la pared de la escuela




Foto 5: la puerta de los baños ya no estan adecuados para el uso personal de los niños y niñas



Foto 6: el techo de los baños se necesita reparacion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público