



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO NUEVA MERCEDES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA MERCEDES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0105-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Se observa en mal estado el Techo y la estructura metálica bien oxidado. MODULO 1



Foto 2: Se observa el desprendimiento de la pintura en puertas y pared. MODULO 1



Foto 3: Se observa el deterioro del techo. MODULO 2.



Foto 4: Se observa el soporte de madera en malas condiciones del módulo 2




Foto 5: Se observa el desprendimiento de pintura. MODULO 2



Foto 6: Se observa las ventanas y puerta en mal estado. NODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guatemala

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

