



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0111-43	FECHA:	5/09/2024




Foto 1: Se puede observar el deterioro de las laminas portantes del modulo 1.



Foto 4: Se puede observar el deterioro de la estructura portante, desprendimiento de la pintura en las paredes en el modulo 1



Foto 2: Se puede observar el de deterioro de las estructuras portante del modulo 1




Foto 5: Se observa el sanitario del modulo 2



Foto 3: Se observa el deterioro de la torta de cemento en el patio de la escuela.



Foto 6: Se observa el deterioro de los balcones del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Höcu

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

