



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0112-43	FECHA:	10/10/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura portante en el modulo 1




Foto 2: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 1




Foto 3: Se observa el deterioro de la torta portante del modulo 1



Foto 4: Se observa el deterioro de la estructura y lasminas portante en el modulo 2



Foto 5: Se observa el modulo de cocina en mal estado del modulo 2





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

