

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO PUEBLO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 07 - 0186 - 43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: En esta foto podemos observar la estructura física de la escuela



Foto 2: La parte de atrás se necesitan balcones nuevas para estar seguro el edificio escolar.




Foto 3: Se necesitan puertas totalmente nuevas tal y como se puede observar las que posee actualmente están ya desgastadas y oxidadas.



Foto 4: Se necesita cambiarle la pintura al edificio escolar el color que posee actualmente no es el color adecuada



Foto 5: Las puertas de los sanitarios ya no están adecuados para el uso correcto ya que los niños y niñas frecuentan en los baños y están en mal estado las puertas




Foto 6: Como podemos ver necesitamos circular nuestra cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

