

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Julian Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0192-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de cocina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal de cocina



Foto 3: Sustrucción de puerta.



Foto 4: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal.



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público