

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CANLUN I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANLUN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0367-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Se ampliara las aulas por los estrecho y pequeño del espacio teniendo mejor ambiente.



Foto 2: Se cambiaran las vijas y costaneras a metal por el deterioro de la madera.



Foto 3: Se cambiaran las laminas antiguas por deterioro y perforaciones.



Foto 4: Los deterioros de las puertas de cada aula se ve por el pasar de los tiempo.




Foto 5: Repasar la pintura en para embellecer de nuevo los ambientes escolares




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

