



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO XUCUP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XUCUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0373-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2,024



Foto 1. Se observa la carencia de corredor de la Dirección. Y las malas condiciones del piso.



Foto 2. Se observa el deterioro del techo de la cocina.



Foto 3: Se observa el abandono de las cajas de aguas de lluvia y el mal estado de cuneta.



Foto 4. Se observa el termino de vida útil del entechado de estas aulas.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

