



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-1352-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Vista del Módulo II con techo en mal estado.




Foto 2: Vista del techo del Módulo II y la cocina.



Foto 3: Vista de la cubierta del módulo II.




Foto 4: Vista de la cubierta de la cocina a sustituir junto con la estructura.



Foto 5: Vista interior de la cocina con piso de tierra.



Foto 6: Vista interior en la que se hace necesario colocar piso de torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

