



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Parcelamiento Chacchila II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Chacchila II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0030-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 1: LA FALTA DE REPELLO EN PARED DEL AULA



FOTO 2: LAMINAS YA DETERIODADO



FOTO 3: CANAL, Y PARED EN MAL ESTADO



FOTO 4: COLUMNA DE CONCRETO EN MAL ESTADO.



FOTO 5: LAMINAS CON GOTEROS



FOTO 6: PISO DE CONCRETO DETERIORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

