

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA MARIA CAMELIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0031-43	FECHA:	03/09/2024




Foto1: Se visualiza sustitución de la cubierta de lámina ya que está dañanda y sustitución de madera por metal.



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por metal.




Foto 3: Se requiere sustitución de cubierta de lámina que se encuentra en mal estado y mantenimiento de estructura de pintura.



Foto 4: Sustitución de lámina por mal estado.




Foto 5: Se requiere pintar los muros del exterior e interior de la escuela.



Foto 6: Sustitución de lámina que se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alleguel Cauden*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

