



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO CANDELARIA SECACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CANDELARIA SECACO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0033-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 1: Se observa las laminas portantes de la cocina del modulo 1.



Foto 4: Se observa el deterioro de las laminas portantes del modulo 2.



Foto 2: Se observa la estructura portante del modulo 1.



Foto 5: Se observa las ventanas portantes del modulo 2.





Foto 3: Se observa la ventana y la puerta de la cocina del modulo 1.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público