



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEBACH SEPAMAC, SENAHU, ALTA VERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0038-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto1: LAMINAS EN MAL ESTADO Y DETERIORADO



Foto 2: LAMINAS PERFORADOS



Foto 3: MODULOS SIN VENTANAS



Foto 4: LAMINAS EN MAL ESTADO Y LE FILTRA EL AGUA EN TIEMPO DE INVIERNO AFECTANDO LOS EDUCANDOS




Foto 5: LAMIMAS CON GOTERAS



Foto 6: LA MAYOR PARTE DE LAMINAS PRESENTA PERFORACIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

