



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBELPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0040-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se observa el establecimiento la falta de muro en el modulo 1



Foto 2: Se observa los cercos en mal estado



Foto 3: Se observa el deterioro con que cuenta el daño de circulación



Foto 4: Se observa el perímetro de la circulación del establecimiento



Foto 5:



Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

