



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                                 | MUNICIPIO:                     | Senahú           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Rubelpec | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Rubelpec |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-08-0040-43                                |                                | 27/05/2024       |



Foto 1: Se puede observar el muro perimetral ya instalado en su totalidad en la parte de abajo de la escuela.



Foto 2: Se puede observar el muro ya instalado desde otro ángulo.



Foto 3: Se puede observar el muro ya instalado desde otro ángulo.



Foto 4: Se puede observar el muro ya instalado desde otro ángulo.



Foto 5: Se puede visualizar las bases del portón instaladas en su totalidad, ya sujetando el mismo.



Foto 6: Se puede observar el portón ya instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OCE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

