



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDA CANGUACHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CANGUACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0046-43	FECHA:	4/12/2024



Se observa el deterioro del entechado y el corredor del establecimiento.



Se ve el daño que ya tiene la madera que sostiene las láminas.



Se ve el daño que tiene la malla perimetral y lo vulnerable que se encuentra el establecimiento.



Se observa el daño que ha sufrido el muro perimetral y que se necesita mejorar.



Se observa lo dañado que está el piso del corredor y lo agrietado que tiene.



Se ve lo dañado del corredor y las grietas que tiene.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

