



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA CHULAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0056-43	FECHA:	23/02/2023



FOTO 1: Se observa el muro perimetral actual en mal estado



FOTO 2: Se observa parte del muro perimetral deteriorado e incluso




FOTO 3: Se observa muro perimetral actual deteriorado e inconcluso



FOTO 4: Se observa lindero del terreno de la escuela que no cuenta con muro



FOTO 5: Se observa lindero del terreno de la escuela que no cuenta con muro




FOTO 6: Se observa todo el perímetro de la escuela que se necesita remozamiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Gregorio Bernabe Paau Oxom

Firma y sello del Presidente de la O.P.



  
Ever Eduardo Crocos Quinich

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

