

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SESALCHE TZALAMILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SESALCHE TZALAMILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0062-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: SUSTITUCION DE VIDRIOS Y BALCONES




Foto 2: SUSTITUCION DE COSTANERAS




Foto 3: Pinturas en muros en interior y exterior



Foto 4: Canales de bajadas de agua pluvial.



Foto 5: sustitucion de chapas de puertas de metal y Balcones



Foto 6: C de lamina y sustitucion de vigas por costanera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermelindo Chub Caal

HEERMELINDO CHUB CAAL

Firma y sello del Presidente de la OPF



Enrique Cucul

ENRIQUE CUCUL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

