



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verpaz | MUNICIPIO: | Senahú |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Raxtul Rubeltzul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-08-0065-43 | FECHA: | 20/02/2024 |



Foto1: Cambio y reparación de Techo.



Foto 2: Cambio de Techo.



Foto 3: Cambio de Puerta.



Foto 4: Cambio Costaneras, Tijeras y Vigas.




Foto 5: Reparación de Vigas Principales.



Foto 6: Cambio de Ventana y Vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

