



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio Sechaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1608 0078 - 43	FECHA:	05/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina normal por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: cambio de techo y sustitución de piso de aulas del módulo II



Foto 3: Mantenimiento a estructura de costaneras (lijado, Cepillado, cambio de tubo y aplicación de pintura.)



Foto 4: Mantenimiento de viga de concreto.



Foto 5 Mantenimiento de Pintura del edificio (Exterior e Interior)



Foto 6: Mantenimiento DE PINTURA DE LOS BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

