



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA PIEDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0079-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se observa que las Vigas y Reglas están deterioradas.



Foto 2: Se observa presencia de humedad en pared.




Foto 3: Se observa el deterioro del techo, la cual produce goteras en tiempos de invierno.



Foto 4: Se observa el mal estado del piso.




Foto 5: Servicios sanitarios en malas condiciones y no adecuadas.



Foto 6: Se observan reglas quebradas parte del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

