



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Mateo Tzalamila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0083-43	FECHA:	23/02/2024




Foto1: Se observa el deterioro de pintura en la estructura de las aulas de los modulos 1,2,3.



Foto 2: Se puede observar piezas de vidrios faltantes y en mal estado modulo 1 y 3




Foto 3: Reparación del piso de la cocina



Foto 4: Reparación del porton del establecimiento




Foto 5: Se observa el Modulo de la bodega con pintura en deterioro y reposición del piso.




Foto 6: Se observa el modulo 1 con costaneras oxidadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

