



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Sepacay San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sepacay, San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0088-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Reparación de muro reforzado



Foto 2: Instalación de piso de torta de concreto



Foto 3: Aplicación de Repello y piso



Foto 4: Colocación de gradas de cocina



Foto 5: Reforzamiento de Columna incluyendo hierro de 3/8 y 3/4



Foto 6: Instalación de piso de concreto del corredor y aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

J. J. Torres

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

