


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA SEPACAY RESPONSABILIDAD LIMITADA R.L.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0090-43	FECHA:	2/09/2024



Se observa el deterioro del capote y el corredor del establecimiento.




Se observa el daño del corredor y la necesidad colocar piso.



Se observa el daño de las ventanas y vidrios de la escuela.



Se observa el deterioro de los canales de bajadas de agua pluvial.




Se observa el deterioro de las costaneras de la cocina.



Se observa el deterioro de las laminas del techo de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público