

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAN JOSE MOCCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE MOCCA SENAHU A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609 0007 42	FECHA:	30/03/2024



Foto 1: EN ESTA FOTOGRAFIA SE LOGRA OBSERVAR EL DETERIORO DE LAS LAMINAS DEL TECHO DE UN MODULO.



Foto 2: EN ESTA FOTOGRAFIA SE LOGRA OBSERVAR EN UNO DE LOS MODULOS QUE ESTA AULA LE FALTA VENTANAS, PISO Y PUERTA.



Foto 3: EN ESTA FOTOGRAFIA EN UNO DE LOS MODULOS SE LOGRA OBSERVAR EL DETERIORO DEL PISO.



Foto 4: EN ESTA FOTOGRAFIA SE LOGRA OBSERVAR QUE LA COCINA LE FALTA PISO, POLLETON Y P.L.A.



Foto 5: EN ESTA FOTOGRAFIA SE LOGRA OBSERVAR EL MAL ESTADO DE LAS VENTANAS.



Foto 6: EN ESTRA FOTO SE LOGRA OBSERVAR QUE EL CORREDOR DE UN MODULO ESTA EN MUY MAL ESTADO.

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y descripciones de los daños.

Morreas re coy

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

