

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD LOS NARANJALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0100-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: En esta fotografía se logra observar la parte de atrás de la escuela, el deterioro de la pared y de los balcones



Foto 2: En esta fotografía se logra observar el mal estado de la pared de la cocina, se necesita repellar.



Foto 3: En esta fotografía se observa el mal estado del piso de un módulo.



Foto 4: En esta fotografía se logra observar el mal estado del entechado de un módulo, es necesario sustituirla por láminas troqueladas.



Foto 5: En esta fotografía se observa el mal estado de la puerta de un módulo que necesita ser sustituida por una nueva.




Foto 6: En esta fotografía se logra apreciar el mal estado del entechado y la necesidad de sustituirla por láminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Naranjales

Firma y Sello Director Centro Educativo Público