

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SECTOR III CAMELIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0113-43	FECHA:	22 DE FEBRERO 2024



Foto1: En esta fotografía se observa el dereritorio de la pintura de 1 modulo de 3 salones



Foto 2: En esta fotogaria se observa el dereritorio de la pintura de 1 modulo de 1 salon . .



Foto 3: En esta foto se obseva el dereritorio de las laminas de una cocina



Foto 4: En esta fotografia se observa el dereritorio de las costaneras de una cocina



Foto 5: En esta imagen se observa el deterioro del piso de una cocina



Foto 6: En esta fotografia se observa el deterioro de las columnas del lugar de un tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ernesto Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

