

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD BEN NIMA VOLCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0114-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Se observa que las laminas del techo de las aulas a intervenir, se ve en un deterioro total



Foto 2: una vista panorámica del establecimiento a intervenir.




Foto 3: las ventanas con vidrios están quebradas,



Foto 4: Se observa el deterioro del piso del establecimiento



Foto 5: laminas perforadas del establecimiento a intervenir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público