



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SANTA CRUZ MOCCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA CRUZ MOCCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0120-43	FECHA:	20-04-2024



Foto 1: En esta fotografía se logra observar el mal estado de la cocina por lo que se necesita repararlo.




Foto 2: En esta fotografía se logra observar el mal estado del entechado del modulo 1 por los orificio que tiene amerita sustituirla.




Foto 3: En esta fotografía se observa el modulo 3 en mal estado necesita ser entechada.



Foto 4: La infraestructura de la cocina en peores condiciones.




Foto 5: En la imagen ésta se evidencia que se necesita repellar, cambiar puerta, venta y entechado de la cocina.



Foto 6: En esta fotografía se logra apreciar el mal estado del entechado y la necesidad de sustituirla por láminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente caac

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Meléndez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

