



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad De San Juan Semarac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad De San Juan Semarac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0122-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Muro de madera del modulo



Foto 2: Muro de madera del modulo




Foto 3: Puertas de ventana de madera.



Foto 4. Costaneras de madera.



Foto 5. Muro de madera de modulo y dirección.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

