



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SILLAB VOLCAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SILLAB VOLCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0126-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: se observa que la estructura es de madera y se encuentra en mal estado.



Foto 2: se observa que que la estructura metalica (lamina) se encuentra en mal estado y filtra agua en el corredor del establecimiento




Foto 3: se observa que los vidrios del establecimiento se encuentra en un 90% en mal estado.



Foto 4: se observa que el muro de contencion se esta derrubando y pone en riesgo el establecimiento



Foto 5: se observa que el muro de contencion se esta derrubando y pone en riesgo el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público