

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO AMANECER SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0130-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Se observa en area de ventanería piezas de vidrio en mal estado



Foto 2: Se observa deterioro en las paredes de la escuela



Foto 3: Se observa oxido y goteras en el techo de las aulas



Foto 4: Se observa desprendimiento de pintura en las paredes de las aulas



Foto 5: Se observa al modulo de cocina en mal estado



Foto 6: Se observa al modulo de letrinas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

