



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SENAHU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM COMUNIDAD NUEVO CANAAN 2002 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD NUEVO CANAAN 2002 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-08-0136-43 | FECHA: | |




Foto 1: SE LOGRA OBSERVAR LAS PAREDES DE LA COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO



Foto 2: SE OBSERVA EL TECHO DE LA COCINA EN MAL ESTADO (GOTERAS)



Foto 3: SE OBSERVA EL TECHO DE LOS SANITARIOS QUE ESTA EN MAL ESTADO




Foto 4: AHÍ SE PUEDE OBSERVAR QUE HACE FALTA LA PINTURA PARA LAS PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO. (MODULO 1) CUENTA CON LA NECESIDAD DE LA PINTURA.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

