

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD XALIBE SEPAMAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0141-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Se observa que las laminas del techo, estan totalmente deterioradas, con agujeros.



Foto 2: Las costaneras de metal con necesidad de aplicación de pintura.



Foto 3: En esta foto se observan que las ventanas no cuentan con marco ni mucho menos vidrios



Foto 4: Observacion del techo con necesidad de sustitucion del modulo 1, 2 y direccion.




Foto 5: La letrina ya no cuenta con taza ni ningun tipo de material



Foto 6: los baños estan totalmente deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

